

[별첨 1] 측정결과

석면비산측정 분석결과서						
측 정 일	2019년 7월 1일	분 석 일	2019년 7월 1일			
의뢰자	일성개발㈜	전화번호	051-911-0911			
시료측정장소	부산광역시 북구 덕천로28번가길 18, 19, 20, 22					
적용분석방법	위상차현미경 계수분석법(PCM) : 『석면조사 및 안정성 평가등에 관한 고시 제11조, 노동부고시 제2015-19호(2015.04.15)』 및 『작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고시 제2011-25호(2011.05.06)』					
분 석 결 과						
*석면농도기준 : 0.01f/cc						
번호	측정지점	유량(L/min)	측정시간(min)	총유량(L)	측정결과(f/cc)	기타
1	부지경계선1	11.15	230	2564.5	0.000	기준미만
2	부지경계선2	11.2	230	2576	0.000	기준미만
3	부지경계선3	11.15	230	2564.5	0.000	기준미만
4	부지경계선4	11.1	230	2553	0.000	기준미만
5	위생설비입구	11.1	40	444	0.003	기준미만
6	작업장 주변 실외	11.1	120	1332	0.000	기준미만
7	폐기물반출구	11.1	40	444	0.001	기준미만
1. 본 결과서는 법적 용도로 사용할 수 없으며 본 사의 허가없이 재발행할 수 없음. 2. 시료는 통보가 없는 경우 결과통보일로부터 30일간 보관 후 폐기 처리 됨.						

(주) 현대 석 면 조 사 기 관

